



RODOVIAS ESTADUAIS COM ALTERAÇÕES NO FLUXO



ATUALIZAÇÃO - 05/05/2024 - 06h00min

BLOQUEIO TOTAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	03/05/2024	1º	Horizontina	ERS 305, km 47	Ponte em risco, interditada pelo Daer
2	04/05/2024	1º	Ijuí	ERS 342, km 102	Ponte obstruída
3	02/05/2024	1º	Marcelino Ramos	ERS 491, km 05	Pista está cedendo
4	04/05/2024	1º	Campo Novo	ERS 518, km 09	Ponte interditada devido a alta do rio Turvo
5	03/05/2024	1º	Augusto Pestana	ERS 522, km 10	Ponte interditada pelo Daer
6	02/05/2024	1º	Pirapó	ERS 550, km 23	Ponte do rio Ijuí Mirim INTERDITADA água passando por cima.
7	02/05/2024	1º	Novo Barreiro	ERS 569, km 28	O nível do rio subiu 1,5m em pouco tempo, e continua subindo. (Informado pelo DAER)
8	03/05/2024	1º	Boa Vista do Buricá	RSC 472, km 04	Ponte submersa pela água
9	03/05/2024	1º	Nonoai	RSC 480, km 01	Água próximo a cabeceira da ponte
10	04/05/2024	1º	Ponte Preta/Barão do Cotejipe	RSC 480, km 10 e 11	Informado pelo DAER
11	01/05/2024	1º	Arroio do Prata	VRS 817, km 09	Queda de barreira
12	02/05/2024	1º	Quinze de Novembro	VRS 824, km 10	Pista submersa
13	01/05/2024	2º	Bom Retiro do Sul	ERS 129, km 12	Pista submersa
14	01/05/2024	2º	Bom Retiro do Sul	ERS 129, km 19	Pista submersa
15	01/05/2024	2º	Estrela	ERS 129, km 46	Pista submersa
16	30/04/2024	2º	Colinas	ERS 129, km 50	Pista submersa
17	29/04/2024	2º	Encantado	ERS 129, km 76 ao 79	Queda de barreira
18	01/05/2024	2º	Muçum	ERS 129, km 82	Pista submersa
19	01/05/2024	2º	Muçum	ERS 129, km 91	Queda da Pista
20	29/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 26	Pista Submersa
21	18/11/2023	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 37	Via bloqueada por erosão na pista
22	30/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 38	Pista Submersa
23	30/04/2024	2º	Arroio do Meio	ERS 130, km 75	Queda da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio
24	30/04/2024	2º	Restinga Seca	ERS 149, km 104	Pista submersa
25	03/05/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 149, km 140	Queda da cabeceira da ponte
26	03/05/2024	2º	Nova Palma	ERS 149, km 150	Erosão na rodovia
27	03/05/2024	2º	Nova Palma	ERS 149, km 160	Obras na rodovia
28	30/04/2024	2º	Restinga Seca	ERS 149, km 92 e 93	Pista submersa
29	03/05/2024	2º	Encantado	ERS 332, KM 06	Cabeceira da ponte desmorinando
30	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 32	Queda de cabeceira de ponte
31	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 37	Queda de cabeceira de ponte
32	03/05/2024	2º	Dona Francisca	ERS 348, km 49	Ponte interditada
33	30/04/2024	2º	Aquido	ERS 348, km 60	Pista submersa
34	01/05/2024	2º	Aquido	ERS 348, km 64	Pista submersa
35	03/05/2024	2º	São Jerônimo	ERS 401, km 06	Pista submersa
36	03/05/2024	2º	Charqueadas	ERS 401, km 11 e 12	Pista submersa
37	02/05/2024	2º	São Jerônimo	ERS 401, km 17 e 18	Pista submersa
38	30/04/2024	2º	Cachoeira do Sul	ERS 403, km 54	Pista submersa
39	01/05/2024	2º	Monte Alverne	ERS 418, km 19	Pista submersa
40	29/04/2024	2º	Forquetinha	ERS 421, km 18	Pista submersa
41	29/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 422, km 64	Pista submersa
42	03/05/2024	2º	Relvado	ERS 433, km 08	queda de barreira
43	30/04/2024	2º	Arroio Grande	ERS 511, km 04	Água sobre a Pista
44	02/05/2024	2º	Cacequi	ERS 640, km 15 e 17	Pista submersa
45	30/04/2024	2º	Candelária	RSC 287, km 137	Queda da estrutura da ponte
46	30/04/2024	2º	Novo Cabrais	RSC 287, km 155	Problema na cabeceira da ponte
47	01/05/2024	2º	Novo Cabrais	RSC 287, km 167	Cabeceira da ponte desmorinando
48	01/05/2024	2º	Paraíso do Sul	RSC 287, km 187	Cabeceira da ponte desmorinando
49	30/04/2024	2º	Restinga Seca	RSC 287, km 190	Pista submersa
50	01/05/2024	2º	Restinga Seca	RSC 287, km 191	Cabeceira da ponte desmorinando
51	30/04/2024	2º	Santa Maria	RSC 287, km 226 e 227	Queda da estrutura da ponte
52	01/05/2024	2º	Venancio Aires	RSC 287, km 55	Pista submersa
53	01/05/2024	2º	Venancio Aires	RSC 287, km 60	Pista submersa
54	30/04/2024	2º	Dilermando de Aguiar	VRS 287, km 05	Pista submersa
55	30/04/2024	2º	Paraíso do Sul	VRS 502, km 09	Água sobre a pista
56	30/04/2024	2º	Toropi	VRS 805, km 20	Pista submersa / Cabeceira da Ponte cedendo
57	03/05/2024	2º	Cachoeira do Sul	VRS 809, km 05	Pista submersa
58	01/05/2024	2º	Taquari	VRS 868, km 04	Água sobre a Pista, localização incerta
59	01/05/2024	3º	Taquara	ERS 020, km 56	Pontos com erosão no asfalto
60	02/05/2024	3º	Três Coroas	ERS 115, km 23	Queda de barreira
61	02/05/2024	3º	Três Coroas	ERS 115, km 24 e 25	Erosão no asfalto
62	30/04/2024	3º	Gramado	ERS 115, km 29	Queda de Barreira
63	04/05/2024	3º	Sapucaia do Sul	ERS 118, Km 00	Água sobre a pista no acesso pela BR 116
64	04/05/2024	3º	Antonio Prado	ERS 122, km 111	Queda de Barreira
65	30/04/2024	3º	Farrroupilha	ERS 122, km 42 ao 48	Erosão no asfalto e queda de barreira
66	30/04/2024	3º	Parci Novo	ERS 124, km 07	Pista Submersa
67	02/05/2024	3º	Nova Petrópolis	ERS 235, km 16	Queda de barreira
68	02/05/2024	3º	Gramado	ERS 235, km 26	Queda de barreira
69	01/05/2024	3º	Maratá	ERS 411, km 22	Erosão no asfalto
70	02/05/2024	3º	Itati	ERS 417, km 09	Ponte rompeu
71	03/05/2024	3º	Bento Gonçalves	ERS 431, km 05	Queda de barreira
72	18/11/2023	3º	Bento Gonçalves/São Valentim do Sul	ERS 431, km 22	Ponte sobre Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou
73	02/05/2024	3º	Vila Flores	ERS 437, km 08	Queda de barreira
74	02/05/2024	3º	Vila Flores	ERS 437, km 10	Pista submersa
75	02/05/2024	3º	Vista Alegre do Prata	ERS 441, km 22	Queda da ponte
76	01/05/2024	3º	Farrroupilha	ERS 448, km 44	Queda de barreira
77	04/05/2024	3º	Vale Real	ERS 452, km 16	Queda de Barreira
78	02/05/2024	3º	Itati	ERS 486, km 05	Queda de barreira

79	03/05/2024	3º	Feliz	VRS 826, km 04	queda de barreira
80	02/05/2024	3º	Alto Feliz	VRS 826, km 13	Fios de energia sobre a pista
81	03/05/2024	3º	Morro Reuter	VRS 873, km 01	Queda de barreira e árvore

BLOQUEIO PARCIAL

Nº	DATA	BRBM		RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	04/05/2024	1º	Marcelino Ramos	ERS 126, km 08	Queda de barreira
2	03/05/2024	1º	Aratiba	ERS 420, km 38	Deslizamento de Terra
3	04/05/2024	1º	Tapera	VRS 824, km 13	Pista submersa
4	30/04/2024	2º	Pista Submersa	ERS 129, km 53	Pista submersa
5	01/05/2024	2º	Encantado	ERS 129, km 67 e 68	Queda de árvore
6	30/04/2024	2º	Dr Ricardo	ERS 332, km 13	Queda de barreira
7	30/04/2024	2º	Lavras do Sul	ERS 357, km 48	Ponte interditada por motivos de segurança (passando veículos leves)
8	30/04/2024	2º	Candelária	ERS 400, km 18	Árvores sobre a pista
9	02/05/2024	2º	Rio Pardo	ERS 403, km 01	Liberado para tráfego leve (Informado pelo DAER)
10	02/05/2024	2º	Teutônia	ERS 419, km 07	Deslizamento de Terra
11	18/11/2023	2º	Santa Bárbara	ERS 431, km 25	A pista cedeu devido erosão
12	03/05/2024	2º	Barros Cassal	RSC 153, km 262	queda de barreira
13	29/04/2024	2º	Vale do Sol	RSC 153, km 303	Deslizamento de Terra (Meia pista)
14	30/04/2024	2º	Santa Cruz do Sul	RSC 287, km 104 ao 110	Ponte sobre o rio Pardinho liberada para veículos leves
15	01/05/2024	2º	Imigrante, acesso Rota do Sol	RSC 453, km 3 (9130)	Queda de Barreira
16	30/04/2024	2º	Boa Vista do Sul	RSC 453, km 75	Queda de barreira
17	30/04/2024	2º	Sobradinho	RSC 481, km 111	Queda de barreira
18	03/05/2024	2º	Silveira Marins	VRS 804, km 08	Autorizado veículos leves
19	01/05/2024	2º	Trevo de Arroio do Meio	VRS 811, km 01	Água sobre a rodovia
20	03/05/2024	3º	Gramado	ERS 115, km 38	Erosão no asfalto
21	01/05/2024	3º	São Sebastião do Cai	ERS 122, km 10	Pista parcialmente submersa
22	01/05/2024	3º	Bom Princípio	ERS 122, km 26 ao 28	Asfalto cedendo em frente ao GRV
23	30/04/2024	3º	São Vendelino	ERS 122, km 38	Trânsito em meia pista
24	01/05/2024	3º	São Vendelino	ERS 122, km 41	Árvore sobre a pista
25	30/04/2024	3º	Flores da Cunha	ERS 122, km 93	Erosão do asfalto
26	02/05/2024	3º	Canela	ERS 235, km 52	Meia pista
27	03/05/2024	3º	Veranópolis	ERS 355, km 03	Deslizamento
28	01/05/2024	3º	Faundes Varela	ERS 355, km 09	Pista submersa
29	03/05/2024	3º	Cotipora	ERS 359, km 15	queda de barreira
30	30/04/2024	3º	Carlos Barbosa	ERS 446, km 05	Controle de PARE e SIGA
31	02/05/2024	3º	Farroupilha	VRS 813, km 13	Queda de barreira
32	13/12/2023	3º	Alto Feliz	VRS 826, km 11	Erosão do asfalto e queda de barreira
33	01/05/2024	3º	Pinto Bandeira	VRS 855, km 16	Árvore sobre a pista (sendo desobstruída)